



Клеммы X1-X4 (ШС) - клеммы черного цвета - шлейф сигнализации;

Клеммы X2-X5 (R) - клеммы серого цвета - резистор, устанавливаемый потребителем и выбираемый в соответствии с применяемым ППКП;

Клеммы X3-X6 (ШС) - клеммы красного цвета - шлейф сигнализации