

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ОПОВЕЩАТЕЛЯ СВЕТОВОГО «МОЛНИЯ-2-12/ 2-24»

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1. Общие указания.

Кронштейн для оповещателя светового «Молния-2-12/ 2-24» предназначен для крепления оповещателя в двух вариантах:

- к потолку;
- к стене.

При покупке кронштейна необходимо проверить:

- руководство по монтажу;
- комплектность изделия.

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом сборки и началом крепежа необходимо ознакомиться с настоящим руководством.

2. Комплект поставки.

- Алюминиевая трубка 0,33 м (± 5 мм), шт. 1
- Пластиковый крепеж-насадка, шт. 2
- Саморез 3x6,5 мм для крепления крепежа-насадки к трубке, шт. 2
- Саморез 3x10 мм для крепления одного крепежа-насадки к табло 2

3. Подготовка к работе.

3.1. Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений трубки и крепежа-насадки.

3.2. Определить место и вариант установки.

3.3. Взять оповещатель, вскрыть крышки (защелки сверху).

Внимание! Вскрывать осторожно, стекла не закреплены!

- При варианте «к потолку» вскрыть отверстия в корпусе оповещателя для крепежа-насадки сверху;
- При варианте «к стене» протянуть кабель по направляющим в сторону противоположную плате светодиодов и вскрыть отверстия в корпусе оповещателя для кабеля и крепежа-насадки (сторона противоположная плате светодиодов)

3.4. Просверлить отверстие на глубину не более 10 мм в местах крепления кронштейна к оповещателю в зависимости от варианта установки

3.5. Насадить крепежи-насадки на трубку утопив их таким образом, чтобы трубка не выходила за пределы тыльной поверхности крепежа-насадки и отцентровать на ровной поверхности

3.6. Наметить отверстия на поверхности, к которой будет крепиться оповещатель в зависимости от варианта установки

3.7. Просверлить отверстия между крепежом-насадкой и трубкой (отверстие не сквозное)


3.8. Разобрать кронштейн и закрепить один из крепежей-насадок к оповещателю, другой к поверхности крепления оповещателя (потолок, стена). К оповещателю крепить с помощью саморезов входящих в комплект поставки

3.9. Вставить трубку в крепеж-насадку закрепленную на оповещателе закрепить ее с помощью самореза входящего в комплект поставки


3.10. Протянуть кабель оповещателя через трубку.

3.11 Трубку закрепить в крепеже-насадке установленного на поверхности крепления оповещателя (потолок, стена) с помощью самореза входящего в комплект поставки после подключения оповещателя к источнику питания

1. Согласно пп. 3.3, 3.4 настоящего руководства.



2. Согласно пп. 3.5 - 3.7 настоящего руководства.



3. Согласно пп. 3.9 - 3.11 настоящего руководства.

